

Evidencia de Colocación de Extintores en la Planta de Concreto. Área de Generadores. Punta Rincón.

Fecha: 30-07-2017



